

Arbeiten an defekter Verrohrung am Abtskücher Teich

14.08.2026

Am Abtskücher Teich in Heiligenhaus ist ein auffallend starker Wasserspiegelabfall aufgetreten. Bei der umgehenden Begehung haben Mitarbeitende des BRW festgestellt, dass eine in der Böschung des Teiches liegende Verrohrung, die bei starken Regenfällen Hochwasser ableiten soll, undicht geworden ist und zu Wasserverlusten aus dem Teich geführt hat.

Da seit einiger Zeit extreme Trockenheit herrscht, führen alle Gewässer, die dem Abtskücher Teich zulaufen, ohnehin sehr wenig Wasser und aufgrund der hohen Temperaturen ist zudem die Verdunstungsrate von der Teichoberfläche sehr groß.

Mittlerweile konnte die Verrohrung in dem Mönchbauwerk des Teiches, in dem sie endet, zunächst provisorisch verschlossen werden, sodass der Teich über diese schadhafte Rohrleitung derzeit kein Wasser mehr verliert. An weiteren Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der Verrohrung arbeitet der BRW.